

## Montageanleitung

# UP-WG-O-307/1 (Feingewinde M6x1)

### 1. Wichtige Hinweise

Lassen Sie bitte keine Verpackungsteile im Gebäude liegen. Wir weisen besonders darauf hin, dass die Geräte für Pn10 ausgelegt sind (Prüfdruck 16bar). Max. Drehmoment von 90 Nm nicht überschreiten!

### 2. Bauteile

Kompletter Mess- und Zählwerkseinsatz, Sieb und Plombiering.


### 3. Montagevoraussetzungen

Die ordnungsgemäße Installation des Wasserzähler-Gehäuses mit Einputzdose.

### 4. Unbedingt beachten

O-Ring und Gewinde nicht fetten! O-Ring mit Wasser benetzen. Garantieleistungen erfolgen nur bei Beachtung dieser Einbauanleitung.

#### Montagereihenfolge Pos. 1-8



Stand 03/2016  
Technische Änderungen vorbehalten.

