

Temperaturfühler für Wärme-/Kältezähler CS-6.50/CP-6.50

Typ PT 100/500/1000

A 0445/6437/2008 22.77/08.03

Einbau- und Bedienungsanleitung

1 Verwendung und Funktion

Das Universaltemperaturfühlerpaar für Kälte-/Wärmezähler CS-6.50 bzw. CP-6.50 Typen PT100/500/1000 sind EG-baumustergeprüft (A 0445/6437/2008) bzw. national zugelassen (22.77/08.03) und geeignet zum Anschluss an ein Rechenwerk eines Wärme- bzw. eines Kältezählers.

2 Lieferumfang

- 1. Temperaturfühlerpaar CS-6.50 bzw. CP-6.50
- 2. Beipack: Einbau
- 3. Einbau- und Bedienungsanleitung


3 Allgemeine Hinweise

- Geltende Normen für den Einsatz des Temperaturfühlerpaares zur Messung der Vorlauf- und Rücklauftemperatur eines Wärmetauschersystems:
 - Produktnorm EN 1434:2007, Teile 1 + 6
 - Richtlinie 2004/22/EG, Anhang I und MI-004
 - Eichordnung Anlage 22 TR-K 7.1 / 7.2
- Die Vorschriften für Elektroinstallationen sind zu beachten.
- Die Temperaturfühler haben das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.
- Sämtliche Wartungsarbeiten dürfen nur von einer hierfür ausgebildeten und befugten Fachkraft ausgeführt werden.
- Alle Hinweise, die in der Bedienungsanleitung aufgeführt sind, müssen beachtet werden.
- Kennzeichnung und metrologierelevante Sicherungszeichen / Hauptstempel dürfen nicht beschädigt oder entfernt werden -Andernfalls entfallen Garantie und die zulässige Verwendbarkeit der Temperaturfühler!
- Fühlerkabel müssen in einem Mindestabstand von 20 cm zu elektromagnetischen Störquellen (Schalter, Regler, Pumpen etc.) verlegt werden.
- Fühlerkabel sind in mindestens 5 cm Entfernung von anderen stromführenden Leitungen zu verlegen.
- Zum Schutz vor Beschädigungen und Verschmutzungen sind die Fühler erst unmittelbar vor dem Einbau aus der Verpackung zu nehmen.
- Es ist die Eichordnung des jeweiligen Landes, in dem das Gerät installiert wird, zu beachten.

- Der Vorlauffühler (rote Kennzeichnung auf der Fühlerleitung) ist immer in den Vorlauf einzubauen.
- Der Rücklauffühler (blaue Kennzeichnung auf der Fühlerleitung) ist immer in den Rücklauf einzubauen.
- Temperaturfühler, wenn möglich, immer gegen die Strömungsrichtung einbauen.
- Temperaturfühler nicht im thermischen Einflussbereich von anderen Heizkreisen einbauen.
- Die Fühlerkabel nicht knicken, verlängern oder kürzen.
- Zu lange Fühlerkabel nicht aufwickeln.
- Bei Anschluss an ein Rechenwerk schließen Sie bitte immer zuerst die Temperaturfühler an, bevor Sie das Volumenmessteil anschließen.


4 Direkteinbau

- Zwischenstück (1) mit Flachdichtung (2) in die Messstelle einschrauben.
- Dichtring (3) über das Fühlerrohr (4) schieben und in der mittleren Sicke positionieren.
- Den Fühler in das Zwischenstück einführen und die Überwurfmutter (5) bis auf metallischen Anschlag festschrauben.



Seite 1

5 Temperaturfühlereinbau in die Tauchhülse



5.1 Einbau Tauchhülse 210 mm

Achtung: Maximale Strömungsgeschwindigkeit im Rohr: 2,2 m/s


- Fühler bis auf Tauchhülsenboden einführen.
- Die fünfte Arretierhülse (von der Fühlerspitze aus gesehen) muss deckungsgleich mit der Tauchhülsenoberfläche sein.
- · Kreuzlochschraube einschrauben.

5.2 Einbau Tauchhülse 150 mm

- Die Kunststoffklappschraube auf die vierte Arretierhülse (von der Fühlerspitze aus gesehen) befestigen.
- Die Arretierhülse muss deckungsgleich mit der Kunststoffklappschraubenoberfläche sein.
- Fühler in die Tauchhülse einführen.
- Kunststoffklappschraube einschrauben.

5.3 Einbau Tauchhülse 120 mm

- Fühler bis auf Tauchhülsenboden einführen.
- Die dritte Arretierhülse (von der Sensorspitze aus gesehen) muss deckungsgleich mit der Tauchhülsenoberfläche sein.
- Kreuzlochschraube einschrauben.



5.4 Einbau Tauchhülse 100 mm

- Die Kunststoffklappschraube auf die zweite Arretierhülse (von der Sensorspitze aus gesehen) befestigen.
- Die Arretierhülse muss deckungsgleich mit der Kunststoffklappschraubenoberfläche sein.
- Fühler in die Tauchhülse einführen.
- Kunststoffklappschraube einschrauben.

5.5 Einbau Tauchhülse 85 mm

- Fühler bis auf Tauchhülsenboden einführen.
- Die erste Arretierhülse (von der Fühlerspitze aus gesehen) muss deckungsgleich mit der Tauchhülsenoberfläche sein.
- Kreuzlochschraube einschrauben.

6 Temperaturfühler plombieren

Nach Inbetriebnahme die Temperaturfühler und die Tauchhülsen oder Anschlussstücke plombieren.

Hinweis:

Die Plombierungen dürfen nicht beschädigt oder entfernt werden – Anderenfalls entfallen Garantie und Eichgültigkeit des Gerätes!



Anschluss der Temperaturfühler an das 6 Rechenwerk

Achtung:

Die aufgeführten Anschlussbelegschilder sind nur Beispiele. Tatsächlich kann die Reihenfolge der Anschlüsse je nach Rechenwerk anders aufgebaut sein.

- Beachten Sie hierbei die Montageanleitung und die Vorgaben des jeweiligen Rechenwerkes!
- Die Nummerierungen der Anschlussklemmen entsprechen dem Standard (EN1434-2). Diese sind unbedingt einzuhalten.


6.1 Anschluss 2-Leiter-Technik

Vorlauf-Temperaturfühler (rote Kennzeichnung auf der fühlerleitung):

Klemme 5 (braun) und Klemme 6 (blau)

Rücklauf-Temperaturfühler (blaue Kennzeichnung auf der Fühlerleitung):

Klemme 7 (braun) und Klemme 8 (blau)




6.2 Anschluss 4-Leiter-Technik

Vorlauf-Temperaturfühler (rote Kennzeichnung auf der Fühlerleitung):

Klemme 1 (braun) und Klemme 5 (gelb), Klemme 6 (grün) und Klemme 2 (weiß)

Rücklauf-Temperaturfühler (blaue Kennzeichnung auf der auf der Fühlerleitung):

Klemme 3 (braun) und Klemme 7 (gelb), Klemme 8 (grün) und Klemme 4 (weiß)



Technische Daten

Temperaturfühler		
Тур	Platin Präzisionswiderstand (DIN EN 60751)	
Umgebungs- temperatur	5 - 55 °C	
Nennwert	PT500, optional PT100 und PT1000	
Maximaler Druck	PN16	
Durchmesser	6,0 mm	
Einbaulänge	50 mm	
Anschlusskabel- länge	bis 3 m in 2-Leitertechnik (PT100)	
	bis 10 m in 2-Leitertechnik (PT500, PT1000)	
	bis 10 m in 4-Leitertechnik (PT100, PT500, PT1000)	
Größter Effektivwert des Sensorstroms	PT100: 1,78 mA PT500: 0,618 mA PT1000: 0,437 mA	
Gesamtwiderstand (2-Leiterkabel)	0,14 Ohm/m bei 0,25 mm² Leitungsquer- schnitt	
Maximale elektri- sche Messleistung	0,3 mW (bei getaktetem Messstrom gilt der zeitliche Mittelwert)	
Einbauart	direkteintauchend (Typ DS)	
	Tauchhülsen (konform zu EN1434) 85 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 210 mm	
Mindesteintauch-	Direkteintauchend: 18 mm	
tiefe	Tauchhülseneinbau: 50 mm	
Max. Strömungs- geschwindigkeit bei 210 mm-Tauchhül- sen	2,2 m/s	
Ausgangssignal unter Bemessungs- bedingung (Typ/ Pegel)	Widerstandskennlinie nach DIN IEC 751 für PT100/ PT500/ PT1000	
Ansprechzeit (Direkteinbau)	τ _{0,5} ≤6s	
Ansprechzeit (Einbau in Tauch- hülsen	τ _{0,5} ≤12s	
Messbeständigkeit	10 Jahre (bei Beachtung Vorgaben Instandhaltung)	
Umgebungsklasse	Klasse E1,M1 EN 1434 : 2007	
Schutzart	IP65	



Detaildaten Typ CS-6.50 PT100/500/1000		
Temperaturmessbereich Wärme	⊚ 0 150 °C	
Temperaturdifferenz Wärme	$\Delta\Theta$: minimal 3K $\Delta\Theta$: maximal 150K	
Temperaturmessbereich Kälte	⊚: 0 150 °C	
Temperaturdifferenz Kälte	-∆Θ: minimal 3K -∆Θ: maximal 50K?	
Zulässige Höchsttemperatur	150 °C	

Detaildaten Typ CP-6.50 PT100/500/1000		
Temperaturmessbereich Wärme	⊚ 0 120 °C	
Temperaturdifferenz Wärme	$\Delta\Theta$: minimal 3K $\Delta\Theta$: maximal 120K	
Temperaturmessbereich Kälte	Θ: 0 120 °C	
Temperaturdifferenz Kälte	- $\Delta\Theta$: minimal 3K - $\Delta\Theta$: maximal 50K	
Zulässige Höchsttemperatur	120 °C	

8 Instandhaltung

Zur Wahrung der Messbeständigkeit ist nach Ablauf der national vorgeschriebenen Eichgültigkeit eine messtechnische Kontrolle auf Einhaltung des maximal erlaubten Fehlers (MPE) nach EN 1434:2007 durchzuführen.

9 Konformitätserklärung

Für das im Titel genannte Produkt bestätigt Engelmann GmbH, dass das Produkt die wesentlichen Anforderungen erfüllt, die in der

- Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft zur Angleichung der Rechtsvorschriften über Messgeräte (2004/22/EG vom 31.03.2004), insbesondere den Anhängen I und MI-004 sowie der
- EU-Richtlinie über die Elektromagnetische Verträglichkeit für Betriebsmittel (2004/108/EG) und über die Niederspannung (2006/95/EG) festgelegt sind.

10 Impressum

WDV/Molliné GmbH Sˇ] -△¦•dæi ^Ái €ÏÎ D-70ÍÎÍ Stuttgart Tel: +49 (0)711-351695-0

Fax:+49 (0)711-351695-19

www.molline.de

E-Mail: info@molline.de

Irrtum und technische Änderungen sind vorbehalten.

